

Presse-Information

P349/23
26. Oktober 2023

Austritt nitroser Gase

Heute, 26. Oktober 2023, kam es gegen 11 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen aufgrund einer Betriebsstörung zu einem Austritt nitroser Gase unter Bildung einer weithin sichtbaren Abgasfahne. Der Austritt konnte vom Betrieb gestoppt werden.

Die BASF-Umweltmesswagen waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs und stellten keine erhöhten Messwerte fest.

Die zuständigen Behörden sind informiert.