

# Presse-Information

P108/24  
19. Januar 2024

## Fackeltätigkeit im Werksteil Nord

Heute, 19.01.2024, kam es gegen 7 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einem Anlagenausfall im Steamcracker im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen. Die Sicherheitssysteme reagierten wie vorgesehen; überschüssiges Gas wird über eine Fackel verbrannt. Dabei kommt es zu Fackeltätigkeit mit sichtbarem Feuerschein, Rauchentwicklung sowie Lärmbelästigung, die noch bis Anfang kommender Woche andauern kann.

Die zuständigen Behörden sind informiert. BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.

***Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am BASF-Standort in Ludwigshafen finden Sie unter [basf.com/fackel](https://www.basf.com/fackel).***